



南京大吉铁塔制造有限公司

应急演练记录表

演练内容	废盐酸储罐泄露应急处置演练				
日期	2025 年 7 月 5 日	演练类别	☐ 综合演练 ☐ 专项演练 ☒ 现场处置		
地点	废盐酸液储罐区	演练形式	☒ 实战演练 ☐ 桌面演练		
参演人员签到					
部 门	姓 名	部 门	姓 名	部 门	姓 名
生产	袁正				
工艺部	王杰	镀锌	饶明保		
安环部	叶永峰				
动力	张超				
设备	张圣				
安环部	陈和				
镀锌	刘明生				



南京大吉铁塔制造有限公司废盐酸液罐体泄漏 突发环境事件和人员救治应急演练实施方案

一、演练时间

2025 年 7 月 5 日上午 9 时

二、演练地点

南京大吉铁塔制造有限公司 废盐酸液储罐区

三、应急处置各组

1、指挥组

2、应急抢险组

3、救护组

4、污染控制组

5、善后处理及隔离组

6、事故调查组



四、模拟情节设置

2025 年 7 月 5 日上午 9 时，南京大吉铁塔制造有限公司工业废水处理站值班人员在日常巡查中发现废盐酸液储罐（7#储罐）发生泄漏情况可能会造成环境污染，巡查人员第一时间上报当班班长，当班班长随机向公司安环部进行汇报，安环部经理立即向公司应急总指挥进行了汇报并赶至现场，总指挥第一时间要求启动《南京大吉铁塔制造有限公司突发环境事件应急预案》并向开发区环水局、安监局等相关部门报告，同时赶到现场组织救援，现场救援人员对泄漏的液体使用专用耐酸泵抽到应急池内，并对现场进行清洗。

五、各应急组责任分工

1、应急指挥组

负责应急现场的全面指挥工作。应急小组根据现场人员的电话汇报后，及时赶到现场。在现场成立临时指挥点，现场组织人员并简要说明现场情况，指挥协调各组人员进行救援。

2、应急抢险组

负责应急现场的救援工作。在接到现场指挥小组的救援命令后，到应急物资库取出应急设备，快速安装设备进行救援，在救援时必须佩戴安全帽、防护面罩、耐酸手套、耐酸鞋（靴）等防护用品。救援结束后将救援设备清洗后放回应急物资库。

3、救护组

负责应急现场受伤人员的救治，联系当地 120 急救，现场配备人员急救设备（担架、急救箱等），厂医对伤员进行现场救治，伤情严重者由 120 救护车转运至附近医院就医治疗。

4、污染控制组

负责对应急现场的污染情况进行汇总，及时向现场总指挥汇报污染情况，针对污染情况采取有效的治理措施，对已经受到污染的土壤进行收集后转移至危废仓库待处置。

5、善后处理及隔离组

负责事故现场的人、物的隔离工作。在接到现场指挥小组的救援命令后，立即用红色的隔离彩带对事故现场周围 50 米半径范围拉起警戒线，并严格控制无关人员及物品靠近。

6、事故调查组

负责事故原因的追查。事故救援结束后对事故的起因进行现场询问及现场勘查确定后，上报应急指挥小组。

六、应急终止及总结报告

当污染事件对环境的影响已消除（失），或在污染事件得到了有效的控制，环境及公众财产安全得到充分保证的前提下，现场应急指挥小组作出决定终止应急处置。

总结报告由现场指挥小组根据实际的应急处置过程进行汇总，提出防范措施与应急时存在的不足，形成完整的资料交予公司环境管理部门存档。



南京大吉铁塔制造有限公司

2025年7月5日

南京大吉铁塔制造有限公司废盐酸液罐体泄漏 突发环境事件和人员救治应急演练总结

一、污染事故发生时间

2025 年 7 月 5 日上午 9 时

二、污染事故发生地点

南京大吉铁塔制造有限公司 废盐酸液储罐区

三、现场应急组

1、指挥组：

组 长：高文元

副组长：司欢锋

2、应急抢险组

组 长：郑志君

组 员：刘明生、饶阳保

3、救护组

组 长：丁明胜（厂医）及时救治伤员，必要时联系 120 急救

4、污染控制组

组 长：王忠宝

组 员：邱世斌、应急监测单位

5、善后处理及隔离组

组 长：王立峰

组 员：张强、贺成功

6、事故调查组

组 长：何月明

组 员：薛和

四、事故整个过程



南京大吉铁塔制造有限公司时间 2025 年 7 月 5 日上午 9 时，废盐酸储罐区发生罐体泄露事故。事故发生后当班班长刘明生立即电话上报公司突发环境事件应急处置办公室（安全环保部），应急处置办公室立即向公司应急救援总指挥汇报，总指挥第一时间启动《南京大吉铁塔制造有限公司突发环境事件应急预案》并向开发区环水局、安监局等相关部门报告，同时赶到现场组织救援，开展全面的救援，负责现场救援的全面工作。

总指挥与副总指挥赶到现场后立即成立现场指挥部，组织相关应急救援人员组成六个小组（如上）开展救援工作。现场进行救援任务的分工，并强调在整个救援的过程中要保护好个人安全，防止发生意外。现场救援有条不紊的进行，在救援过程中有一名员工在救援中由于废水溅到眼睛里，在现场用洗眼器进行了冲洗。在总指挥王立新的周密安排与各组通力配合下，到 9 时 30 分圆满完成了此次应急救援工作。

五、事故原因调查

事故结束后，总指挥高文元安排事故调查组对事故原因进行调查。事故调查组何月明与薛和对事故现场进行的详细的勘查，并对当班人员进行了询问，查找出原因为：储罐液位计底部链接处密封垫在长时间的废酸浸泡中失去原有的功能，出现变形产生缝隙，所以才导致了泄露。

六、事故总结

此次事故的应急救援工作的整个过程都井然有序，完全按照《南京大吉铁塔制造有限公司突发环境事件应急预案》中的要求进行详细的安排，使得整个救援过程 30 分钟完成，此次事故对周边环境没有造成二次污染。充分的验证了《南京大吉铁塔制造有限公司

突发环境事件应急预案》的可行性。应急预案无需进行修改。最后，总指挥王立新要求储罐区的当班人员对其余的储罐进行彻底的排查，如发现类似问题立即进行更换。



南京大吉铁塔制造有限公司

2025年7月5日













